Ficha técnica

LSTA
Fitas de cintagem pré-cortadas

A fita de cintagem pré-cortada LSTA permite, entre outros, retomar os esforços na tração no caso, por exemplo, das barras utilizadas em trave contra madres de telhado.





Conexão de traves com fita de cintagem LSTA

Características

Matéria

- Aço galvanizado G90 SS (Classe 33) conforme à norma ASTM A-653,
- Espessura : 1 mm.

Vantagens

- Cortado em comprimento.

Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, laminada colada, madeiras compostas, prumos em I.

Áreas de utilização

- Ligações frechais/varas, ...

Ficha técnica

LSTA
Fitas de cintagem pré-cortadas

Dados técnicos





Dimensões e valores caraterísticos

Conexão de traves com fita de cintagem LSTA

Referência	Dimensões [mm]			Perfurações	
	Larguras	Comp. total	Esp.	Ø4.1	Ø12
LSTA15	32	381	1	12	2
LSTA18	32	457	1	14	2
LSTA24	32	610	1	18	2







Valores caraterísticos

LSTA15
LSTA18
LSTA24

Execução

Fixações

- Pregos canelados CNA Ø4,0, parafusos, cavilhas, ...
- Pregos torcidos N3,75x30.

Instalação

1. Pregar a fita de cintagem no primeiro elemento de madeira.
2. Esticar a fita de cintagem no segundo elemento.
3. Pregar a fita de cintagem no segundo elemento.



Conexão de traves com fita de cintagem LSTA

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®